

上海密味特机械设备有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海密味特机械设备有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区朱家角镇康工路189号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	臭氧、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、一氧化碳（非高原）、其他粉尘（金属烟尘）、激光辐射、噪声
	检测结果	化学因素 <u>4</u> 个，物理因素 <u>2</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>6</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>6</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	孙燕莉、薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、孙燕莉 采样：施宇琪、王达清 检测：屠雯佳、史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王良秀 陪同人员：王良秀
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.8.15 采样时间：2024.9.25 检测时间：2024.9.25 - 2024.9.30

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料







上海市·上海市

2024-09-25

水印相机