

上海青浦大盈新民五金冲压件厂  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海青浦大盈新民五金冲压件厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦区香花桥街道新胜路149号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘（金属烟尘）、噪声
	检测结果	化学因素 <u>1</u> 个，物理因素 <u>1</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>2</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>2</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、孙燕莉 采样：汤敏、张陈勇 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：徐芝花 陪同人员：徐芝花
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.9.23 采样时间：2024.10.12 检测时间：2024.10.12-2024.10.16

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



上海市·上海青浦大盈新民五金冲压...

2024-10-12  
水印相机



上海市·上海青浦大盈新民五金冲压...

2024-10-12  
水印相机







上海市·上海青浦大盈新民五金冲压...

2024-10-12  
水印相机