

上海帕斐特机械有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海帕斐特机械有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区练塘镇蒸夏路1051弄8号11幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、砂轮磨尘、其他粉尘、一氧化碳、二氧化碳、电焊弧光、噪声
	检测结果	化学因素 <u>8</u> 个，物理因素 <u>2</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>22</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>10</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	葛唯一、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：葛唯一、孙燕莉 采样：汪燚、施杰 检测：史志倩、沈嵩丰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：许昌青 陪同人员：许昌青
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.9.14 采样时间：2024.9.23 检测时间：2024.9.23-2024.9.29

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料







蒸夏路1051弄8号

2024-09-23  
水印相机



蒸夏路1051弄8号

2024-09-23  
水印相机

