

长岩机械（上海）有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	长岩机械（上海）有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区香花桥工业园区汇金路998号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、臭氧、氮氧化物、砂轮磨尘、其他粉尘、乙酸丁酯、电焊弧光、噪声
	检测结果	化学因素 <u>1</u> 个，物理因素 <u>1</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>2</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>2</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	葛唯一、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：葛唯一、孙燕莉 采样：毛佩龙、王达清 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：匡林生 陪同人员：匡林生
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.9.18 采样时间：2024.9.24 检测时间：2024.9.24-2024.9.27

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





9月
24

水印相机



9月
24

水印相机



