

上海冠华节能厨具股份有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海冠华节能厨具有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区新村乡新洲路800号1幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	臭氧、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、电焊烟尘、滑石粉尘（游离 SiO <sub>2</sub> 含量<10%）、硫酸钡（按 Ba 计）、锰及其无机化合物（按 MnO <sub>2</sub> 计）、其他粉尘、砂轮磨尘、碳化硅粉尘（呼尘）、碳化硅粉尘（总尘）、一氧化碳（非高原）、异丙醇、噪声、高频电磁场、高温、工频电场、激光辐射、电焊弧光、
	检测结果	化学因素 <u>12</u> 个，物理因素 <u>6</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>84</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>18</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	王达清、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清、孙燕莉 采样：宋宇、刘彬、汪燧、施杰、徐明、蔡志云、张陈勇、汤敏、毛佩龙、王培德 检测：屠雯佳、史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王仁成 陪同人员：王仁成
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间2024年7月10日 采样时间：2024年8月24日 检测时间：2024年8月24日 ~ 2024年8月30日

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





