

上海牡丹电器五金厂
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海牡丹电器五金厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区新河镇新中路668号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、紫外辐射、砂轮磨尘、噪声
	检测结果	化学因素 <u>5</u> 个，物理因素 <u>6</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>10</u> 个，不合格的检测点位 <u>1</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>10</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>1</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶、王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清、孙燕莉 采样：胡基业、陶焯 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：张建平 陪同人员：张建平
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.9.9 采样时间：2024.9.14 检测时间：2024.9.14-2024.9.18

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料







去毛刺操作 上海市·上海牡丹...

2024-09-14

水印相机