

上海必美宜新华抛磨材料有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海必美宜新华抛磨材料有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦区赵巷镇赵重路35号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘、氧化铝粉尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、游离二氧化硅含量、一氧化碳、工频电场、噪声、高温
	检测结果	化学因素 <u>5</u> 个，物理因素 <u>3</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>29</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>8</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	王达清、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清、孙燕莉 采样：宋宇、刘彬 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：盛志忠 陪同人员：盛志忠
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.8.14 采样时间：2024.9.24 检测时间：2024.9.24-2024.10.10

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料







上海市·必美宜新华抛磨...

2024-09-24  
永印相机