

上海华威焊割机械有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海华威焊割机械有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区春归路201号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、其他粉尘（金属粉尘）、二氧化锡、噪声
	检测结果	化学因素 <u>3</u> 个，物理因素 <u>2</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>5</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>4</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、孙燕莉 采样：倪迪骏、姜蔚 检测：史志倩、屠雯佳、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：钱经理 陪同人员：钱经理
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.9.20 采样时间：2024.9.27 检测时间：2024.9.27-2024.10.8

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料







上海市·上海华威焊割机械有限公司...

2024-09-27  
水印相机



上海市·上海华威焊割机械有限公司...

2024-09-27  
水印相机