

上海补天安全防护设备有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海补天安全防护设备有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区朱家角镇康园路50号三幢3层	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、铜烟、金属镍与难溶性镍化合物、三氧化铬、锰及其无机化合物（按MnO <sub>2</sub> 计）、其他粉尘（金属粉尘）、噪声、电焊弧光
	检测结果	化学因素 <u>9</u> 个，物理因素 <u>9</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>17</u> 个，不合格的检测点位 <u>1</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>9</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>1</u> 。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：倪迪骏、姜蔚 检测：史志倩、屠雯佳、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：卜凤凤 陪同人员：卜凤凤
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.9.18 采样时间：2024.9.29 检测时间：2024.9.29-2024.10.11

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



