

上海恒高液压设备有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海恒高液压设备有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区向化镇米新村乐兴178号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	溶剂汽油、甲苯-2,4-二异氰酸酯、甲基丙烯酸甲酯、噪声
	检测结果	化学因素 <u>3</u> 个，物理因素 <u>1</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>11</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>4</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	孙燕莉、薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、孙燕莉 采样：陶焯、胡基业 检测：王继文、陈建平、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：赵建东 陪同人员：赵建东
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024年9月25日 采样时间：2024年10月18日 检测时间：2024年10月18日 - 2024年10月24日

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料







上海市·上海恒高液压设...

2024-10-18
永印相机