

白龙港污水处理厂  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	白龙港污水处理厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市浦东新区合庆镇龙东支路1号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	氨、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、二氧化硫、氟化氢（按F计）、镉及其化合物（按Cd计）、铬及其化合物（铬酸钾）、三氧化铬（按Cr计）、金属汞（蒸气）、金属镍与难溶性镍化合物、磷酸、硫化氢、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、锰及其无机化合物（按MnO <sub>2</sub> 计）、其他粉尘、铅尘、铅烟、氢氧化钠、砷及其无机化合物（按As计）、六氟化硫、甲硫醇、二氧化碳、一氧化碳、氯、工频电场、照度、紫外辐射、高温、噪声
	检测结果	化学因素 <u>738</u> 个，物理因素 <u>341</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>1079</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>1079</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	戴永光、王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：徐明、蔡志云、汪焱、施杰、倪迪骏、曾秋霞、施宇祺、王达清 检测：史志倩、沈嵩峰、王继文
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陈列 陪同人员：陈列
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.8.14 采样时间：2024.9.14、10.13-10.20 检测时间：2024.9.14、10.13-10.28

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





白龙港污水处理厂

2024-10-14

水印相机

