


上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市闵行区临沧路80号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	矽尘（总尘）、矽尘（呼尘）、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、锰及其无机化合物（按MnO ₂ 计）、过氧化氢、其他粉尘、工频电场、噪声、个体噪声、游离二氧化硅含量
	检测结果	化学因素 <u>11</u> 个，物理因素 <u>14</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>25</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>25</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	张皓、王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清、孙燕莉 采样：胡基业、陶焯 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：张经理 陪同人员：张经理
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.10.28 采样时间：2024.11.3 检测时间：2024.11.3-2024.11.12

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。


现场影像资料





上海市·上海麦斯特建工高科技建筑...

2024-11-03
水印相机



上海市·上海麦斯特建工...

2024-11-03
水印相机