

上海浦东威立雅自来水有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海浦东威立雅自来水有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	陆家嘴环路179号、浦东大道2524号 浦东水厂	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	聚丙烯粉尘、硫化氢、噪声、盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠、甲醛、工频电磁场
	检测结果	化学因素 <u>9</u> 个，物理因素 <u>10</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>19</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>19</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	刘山山、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、刘山山 采样：陶焯、胡基业 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：宋志杰 陪同人员：宋志杰
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.10.9 采样时间：2024.10.15 检测时间：2024.10.15-2024.10.21

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料













上海市·上海浦东

2024-10-15  
水印相机





污泥操作 上海市·上海浦东...

2024-10-15

水印相机