

汉斯家庭用品（上海）有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	汉斯家庭用品（上海）有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 59 号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	丙烯酸、噪声
	检测结果	化学因素4个，物理因素4个，生物因素0个，合格的检测点位8个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为8，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	施杰、冯秀龙
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：施杰、冯秀龙 采样：毛佩龙、王培德 检测：沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王菊 陪同人员：王菊
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.10.28 采样时间：2024.10.31 检测时间：2024.10.31-2024.11.8

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



上海市·汉斯家庭用品(上海)有限公司

2024-10-31  
水印相机



水印相机









注塑操作位

