

上海林瑗工艺品厂
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海林瑗工艺品厂	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市浦东新区老港镇拱极东路99弄C栋3楼	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘（ABS粉尘）、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯（全部异构体）、噪声
	检测结果	化学因素 <u>8</u> 个，物理因素 <u>5</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>13</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>13</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	刘山山、薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、薛轶 采样：宋宇、刘彬 检测：史志倩、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：徐林荣 陪同人员：徐林荣
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.10.22 采样时间：2024.10.26 检测时间：2024.10.26-2024.10.29

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
现场影像资料





上海市·上海浦东新区拱...

2024-10-26
水印相机

