

上海日都汽车配件有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海日都汽车配件有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦工业园区天盈路98号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘（环氧树脂粉尘）、其他粉尘（纸粉尘）、邻苯二甲酸酐、氢氧化钠、乙苯、二甲苯（全部异构体）、环己酮、铜烟、硫酸及三氧化硫、其他粉尘（PAM粉尘）、噪声
	检测结果	化学因素 <u>11</u> 个，物理因素 <u>6</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>17</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>17</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	施杰、冯秀龙
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：施杰、冯秀龙 采样：胡基业、陶焯 检测：屠雯佳、陈建平、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：俞春连 陪同人员：俞春连
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.11.4 采样时间：2024.11.15 检测时间：2024.11.15-2024.11.25

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





上海市·日都

0024-1115
永昂相机

