

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海三胜金属表面处理剂厂	联系人	丁雨珺
项目名称	上海三胜金属表面处理剂厂职业病危害现状评价		
评价类型	职业病危害现状评价		
项目地理位置： 上海市嘉定区恒飞路 121 号			
项目概况及评价范围： 上海三胜金属表面处理剂厂公司致力于生产金属表面处理剂和金属表面清洗剂，近三年金属表面处理剂和金属表面清洗剂年产量各约 3000 吨。 上海三胜金属表面处理剂厂于 2009 年在嘉定区恒飞路 121 号正式投入运行，当年获得了上海市嘉定区卫生局关于上海三胜金属表面处理剂厂厂房竣工验收的审核意见。用人单位目前由人事部负责落实职业卫生工作，其中配备 1 名专职职业卫生管理人员，按照制订的职业卫生管理制度进行管理。			
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	曾秋霞
审核人	陈荣	项目组成员	胡基业、姜蔚
现场调查	调查时间：2024. 9. 30 调查人员：曾秋霞 企业陪同人员：丁雨珺		
现场检测	现场检测时间：2024. 11. 18-2024. 11. 20 检测人员：宋宇、刘彬、胡基业、陶焯 企业陪同人员：丁雨珺		
职业病危害因素	氟化氢、硫酸、硝酸、氧化锌、磷酸、三氧化铬、氢氧化钠、碳酸钠、噪声、工频电场		
检测结果	化学因素：全部达标。 物理因素：全部达标。		
评价结论及建议	本项目（用人单位）职业病危害风险属于严重。通过现场调查及综合分析，该用人单位在总体布局、建筑卫生学、设备布局等方面符合职业病防治相关法律、法规、规范和标准的相关要求，职业病危害工程防护设施、个人防护用品、应急救援措施、辅助用室、职业卫生管理部分符合要求；工作场所化学、物理因素职业病危害因素的浓度、强度符合职业卫生接触限值要求。对于存在问题均已提出相应建议。 如切实落实本报告中提出的相关建议，则用人单位工作场所可满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求		
专家组评审意见	专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为严重，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。		

报告完成时间

2024 年 12 月 12 日

