

上海伯乐电子有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海伯乐电子有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区崧泽大道10800弄1号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	周围剂量当量率
	检测结果	电离辐射因素，合格的检测点位 <u>12</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>1</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	屠雯佳、胡基业
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：屠雯佳、胡基业 采样：张澄、罗嘉铭
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：万静艳 陪同人员：万静艳
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.11.29 采样时间：2024.12.3 检测时间：2024.12.3

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





2008 6月
固定资产
2008-06-01

深圳市圣智明技术有限公司
设备名称: 全自动制膜机(含X射线探测)全膜设备
设备型号: SM2000-01 电话: 82381
设备编号: SM-0100-22-001 品牌: SM
出厂日期: 2022年12月
联系电话: 1378735164







