

中国石化上海高桥石油化工有限公司水务部
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	中国石化上海高桥石油化工有限公司水务部	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市浦东新区东塘路691号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	氨、苯、苯酚、臭氧、二甲苯、二氧化硫、甲苯、甲醇、硫化氢、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、溶剂汽油、液化石油气、噪声、照度
	检测结果	化学因素 <u>246</u> 个，物理因素 <u>60</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>306</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>16</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：施杰、汪焱、徐明、蔡志云、薛轶、胡轶文 检测：闫婷婷、沈嵩峰、黄飞鸿、屠雯佳、王继文、史志倩、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：黄佳雯 陪同人员：黄佳雯
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.10.24 采样时间：2024.11.17-11.19 检测时间：2024.11.17-2024.11.28

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

