

上海君跃化工机械有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海君跃化工机械有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市金山区金一路91号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、电焊弧光、电焊烟尘、臭氧、一氧化碳、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、锰及其无机化合物（按MnO ₂ 计）、砂轮磨尘
	检测结果	化学因素 <u>6</u> 个，物理因素 <u>3</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>9</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>8</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：施宇祺、王达清 检测：闫婷婷、屠雯佳、沈嵩峰、黄飞鸿、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：钱劼 陪同人员：钱劼
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.12.2 采样时间：2024.12.5 检测时间：2024.12.5-2024.12.16

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



