

上海凸版光掩模有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海凸版光掩模有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市徐汇区宜山路800号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	氨、过氧化氢、硫酸及三氧化硫、氯、异丙醇、臭氧、六氟化硫、氢氧化钠、二氧化碳、工频电场、硫化氢
	检测结果	化学因素 <u>38</u> 个，物理因素 <u>1</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>39</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>39</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	刘山山、薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、薛轶 采样：毛佩龙、王培德 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：夏小丹 陪同人员：夏小丹
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.8.8 采样时间：2024.8.13 检测时间：2024.8.13-2024.8.17

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



