

上海克劳德刀片制造有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海克劳德刀片制造有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市松江区玉树路2066号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、1,3-丁二烯、苯乙烯、丙烯腈、砂轮磨尘、三氧化铬、铬及其无机化合物、高温
	检测结果	化学因素9个，物理因素18个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位23个，不合格的检测点位4个。 合格的职业病危害因素为23，不合格的职业病危害因素为4。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 刘山山 采样：张陈勇 汤敏 检测：史志倩 沈嵩峰 陈建平 王继文
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：金鹏 陪同人员：金鹏
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.12.2 采样时间：2024.12.10 检测时间：2024.12.10-19

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





