

上海闵星汽车服务有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海闵星汽车服务有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市闵行区三鲁公路3088号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、电焊弧光、电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、锰及其无机化合物（按MnO <sub>2</sub> 计）、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、臭氧、一氧化碳、其他粉尘
	检测结果	化学因素 <u>12</u> 个，物理因素 <u>5</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>17</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>13</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：张陈勇、汤敏 检测：沈嵩峰、黄飞鸿、屠雯佳、陈建平、史志倩、闫婷婷
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：朱燕 陪同人员：朱燕
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.12.4 采样时间：2024.12.9 检测时间：2024.12.9-2024.12.13

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



