

上海奉贤燃机发电有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海奉贤燃机发电有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市奉贤区金汇镇金钱公路1002号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	氢氧化钠、氯化氢及盐酸、氯、其他粉尘（聚丙烯酰胺粉尘）、氨、磷酸、一氧化碳、硫酸及三氧化硫、工频电场、噪声
	检测结果	化学因素 <u>10</u> 个，物理因素 <u>26</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>36</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>36</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、何慧娜 采样：姜蔚、刘彬 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：杨景 陪同人员：杨景
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.12.10 采样时间：2024.12.26 检测时间：2024.12.26-2024.12.31

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





