

上海华电奉贤热电有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海华电奉贤热电有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市奉贤区金汇镇金钱公路1328号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、其他粉尘、硫化氢、氨、氢氧化钠、氯化氢及盐酸、氯、磷酸、一氧化碳、工频电场、硫酸及三氧化硫
	检测结果	化学因素13个，物理因素27个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位40个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为40，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 孙燕莉 采样：王培德 毛佩龙 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：杨景 陪同人员：杨景
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.12.11 采样时间：2024.12.26 检测时间：2024.12.26-31

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





