

泰克诺斯坚弗（上海）涂料有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	泰克诺斯坚弗（上海）涂料有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	嘉定工业园区（北区）北和公路1299号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、丙烯酸、丙烯酸甲酯、甲苯-2,4-二异氰酸酯（TDI）、乙酸、乙酸丁酯、乙二醇、正丁醇、混合粉尘（氧化铝&滑石&二氧化钛）、矽尘（总尘）、石灰石粉尘、木粉尘（硬）、紫外辐射、氨、硫化氢、其他粉尘（絮凝剂）、氢氧化钠
	检测结果	化学因素 <u>15</u> 个，物理因素 <u>2</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>108</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>17</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、孙燕莉 采样：汪焱、施杰、徐明、蔡志云、胡轶文、薛轶 检测：沈嵩峰、陈建平、王继文、史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：熊辉 陪同人员：熊辉
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024年11月19日 采样日期：2024年11月29日 检测日期：2024年11月29日~2024年12月11日

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。







上海市·泰克诺斯坚弗(…

2024-11-29
张印相机