

雷帝（中国）建筑材料有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	雷帝（中国）建筑材料有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市松江区新浜镇浩海路309号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	1,3-丁二烯、苯乙烯、环氧丙烷、氢氧化钾、乙二醇、乙酸乙烯酯、游离二氧化硅含量、其他粉尘（甲酸钙）、石灰石粉尘、水泥粉尘、矽尘、矽尘（呼尘）、混合粉尘（水泥&石英砂&甲酸钙）、控制风速、噪声、照度、罩口风速
	检测结果	化学因素 <u>13</u> 个，物理因素 <u>4</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>55</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>17</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	王达清、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清、孙燕莉 采样：徐明、蔡志云、刘彬、宋宇 检测：沈嵩峰、王继文、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：董杰 陪同人员：董杰
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024年12月12日 采样日期：2024年12月16日 检测日期：2024年12月16日~2024年12月27日

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





