

上海现代制药股份有限公司嘉定生产车间
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海现代制药股份有限公司嘉定生产车间	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区嘉唐公路788号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、工频电场、激光辐射、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、苯、一氧化碳、氨、二氧化硫、甲醇、硫化氢、其他粉尘（药物）、其他粉尘（纸烟尘）、氯化氢及盐酸、氢氧化钠
	检测结果	化学因素 <u>29</u> 个，物理因素 <u>15</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>44</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>14</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、王达清 采样：汤敏、张陈勇、刘彬、汪焱 检测：陈浩、屠雯佳、史志倩、闫婷婷、沈嵩峰、黄飞鸿、陈建平、王继文
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：张文全 陪同人员：张文全
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.1.7 采样时间：2025.1.9 检测时间：2025.1.9-2025.1.15

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

