


上海沸辰实业有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海沸辰实业有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市宝山区锦富路255号南侧厂房	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	总粉尘、噪声、异丙醇
	检测结果	化学因素 <u>2</u> 个，物理因素 <u>2</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>4</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>4</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、孙燕莉 采样：汤敏、张陈勇 检测：史志倩、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陈思颖 陪同人员：陈思颖
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.12.26 采样时间：2025.1.3 检测时间：2025.1.3-2025.1.14

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





上海市·上海沸辰实业有...

2025-01-03  
水印相机



抛丸操作位