

上海敬捷塑胶制品有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海敬捷塑胶制品有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区马陆镇宝安公路2525号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、二硫化碳、氢氧化钠、工频电场
	检测结果	化学因素2个，物理因素10个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位12个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为12，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 葛唯一 采样：汤敏 张陈勇 检测：沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：刘本全 陪同人员：刘本全
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.2.11 采样时间：2025.2.13 检测时间：2025.2.13-18

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



注： 密封胶操作位

