上海佳声毡业有限责任公司 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海佳声毡业有限责任公司				
检测类型	□ 评价 ☑ 定期 □ 监督 □ 事故				
地址	青浦区练塘工业园区章练塘路588弄85号				
建设项目存在的职业病危害因素	存在的主要职业病危 害因素	其他粉尘(塑料纤维粉尘)、噪声			
	检测结果	化学因素 <u>5</u> 个,物理因素 <u>5</u> 个,生物因素 <u>0</u> 个,合格的检测点位 <u>10</u> 个,不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>10</u> ,不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。			
	技术服务项目组人员	施杰、冯秀龙			
	现场调查、采样、检 测的专业技术人员	现场调查:施杰、冯秀龙 采样:施宇祺、宋宇 检测:史志倩、屠雯佳			
	建设单位联系人、陪 同人员	联系人: 李翠凤 陪同人员: 李翠凤			
	现场调查、采样、检 测的时间	现场调查时间: 2025.2.18 采样时间: 2025.2.20 检测时间: 2025.2.20-2025.2.25			

注:涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料









