

上海阳光新普陀油气供应有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海阳光新普陀油气供应有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市怒江北路411号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	苯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、噪声、溶剂汽油
	检测结果	化学因素12个，物理因素3个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位15个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为15，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	王磊
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王磊 王达清 采样：徐明 蔡志云 检测：王继文 陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：李斌 陪同人员：李斌
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.2.28 采样时间：2025.3.4 检测时间：2025.3.4-6

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



注：加油操作位

