

上海锦腾汽车销售服务有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海锦腾汽车销售服务有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市宝山区江杨南路1706号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物（按MnO <sub>2</sub> 计）、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、砂轮磨尘、噪声
	检测结果	化学因素 <u>9</u> 个，物理因素 <u>2</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>11</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>11</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶、葛唯一
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、葛唯一 采样：汤敏、张陈勇 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：任亚萍 陪同人员：任亚萍
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.2.21 采样时间：2025.2.26 检测时间：2025.2.26-2025.3.4

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





