

上海建工加建预拌混凝土有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海建工加建预拌混凝土有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区沪宜公路5858号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	矽尘（总尘）、矽尘（呼尘）、游离二氧化硅含量、水泥粉尘（总尘）、噪声
	检测结果	化学因素 <u>12</u> 个，物理因素 <u>7</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>19</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>19</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	管文琴、薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：管文琴、薛轶 采样：刘彬、汪焱 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：朱洁 陪同人员：朱洁
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.1.9 采样时间：2025.3.3 检测时间：2025.3.3-2025.3.11

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



上海建工加建预拌混凝土有限公司

2025-03-03

水印相机



上海建工加建预拌混凝土有限公司

2025-03-03

水印相机



上海建工加建预拌混凝土有限公司

2025-03-03


水印相机



上海建工加建预拌混凝土有限公司

2025-03-03

水印相机



上海建工加建预拌混凝土有限公司

2025-03-03

水印相机

