

上海昕亿紧固件有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海昕亿紧固件有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区马陆镇樊家村樊宝路68号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	木粉尘、噪声
	检测结果	化学因素 <u>1</u> 个，物理因素 <u>9</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>8</u> 个，不合格的检测点位 <u>2</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>8</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>2</u> 。
	技术服务项目组人员	管文琴、葛唯一
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：管文琴、葛唯一 采样：胡轶文、陶焯 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：沈建华 陪同人员：沈建华
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.3.5 采样时间：2025.3.31 检测时间：2025.3.31-2025.4.3

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



