


上海品诚控股集团有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海品诚控股集团有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区练塘镇泖甸路288号1、2幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、高温、塑料粉尘、工频电场
	检测结果	化学因素4个，物理因素17个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位18个，不合格的检测点位3个。 合格的职业病危害因素为18，不合格的职业病危害因素为3。
	技术服务项目组人员	王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清 葛唯一 采样：王培德 毛佩龙 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：何照见 陪同人员：何照见
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.3.26 采样时间：2025.3.31 检测时间：2025.3.31-4.2

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



注：PC 雕刻机操作位

